Prüfbericht 2020

über die wiederkehrende Überwachungsprüfung der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Dienststelle Paderborn

Gütegemeinschaft Tankschutz und Tanktechnik e.V.
79104 Freiburg
Hebelstr. 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:

Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Geschäftsstelle

Firma			
32120	Hiddenhausen, Dieselstr. 2	05223/87 99-0	info@latoschik-fischer.de
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail

zu prüfende Betriebsstätte:

	wie oben		
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle

☒	Montage Tankstellen	geprüfter Verantwortlicher: C. Heine, D. Monecke
☒	Montage Tankläger	geprüfter Verantwortlicher: C. Heine
☒	Tankrevision ☒ alle Tankbauarten	geprüfter Verantwortlicher: J. Fischer, C. Heine, M. Rohr, P. Oller, G. Malguth, M. Dallica
☒	Montage Heizölverbrauchertankanlagen	
☒	Montage Leckanzeigesysteme	geprüfter Verantwortlicher: M. Rohr, C. Heine, G. Malguth, M. Dallica
☒	Tankinnenbeschichtung	
☒	Beschichten von Auffangräumen	geprüfter Verantwortlicher: P. Oller
☐	Abdichten von Fugen	geprüfter Verantwortlicher:
☒	Revision Chemieanlagen	geprüfter Verantwortlicher: M. Rohr

Letzte Prüfung erfolgte am 17.12.2019 durch Dipl.-Ing. H. F. Gehnen

Beanstandungen: Keine

3. Sachverständiger

1)	Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig?	ja
2)	Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung?	ja
3)	Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen?	ja
4)	Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen?	ja
5)	Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen?	ja
6)	Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen?	ja
7)	Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht?	ja
8)	Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen?	ja
9)	Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: ☐ siehe Zusatzbericht	
10)	Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut?	ja
11)	Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am 14.-16.10.2019 Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich?	ja

Bemerkungen: Eine Fortbildungsmaßnahme ist in 2021 erforderlich.

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

4. Sachverständiger

1)	Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrrichtet?	nicht erforderlich
2)	Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung ☐	b) bis
3)	Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich?	nicht erforderlich

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

09.12.2020
Datum der Prüfung

H.-F.Gehnen
Unterschrift und Stempel des Sachverständigen

TÜV NORD Systems