



# Prüfbericht 2021

über die wiederkehrende Überwachungsprüfung  
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG  
Dienststelle Hannover

Gütegemeinschaft  
Tankschutz und  
Tanktechnik e.V.  
79104 Freiburg  
Hebelstr. 11  
Telefon: 0761/71717  
Telefax: 0761/73773  
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:  
Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Geschäftsstelle  
Firma 30952 Ronnenberg, Chemnitzer Straße 5 0511/4 38 56-0 info@latoschik-fischer.de  
PLZ Ort, Straße Telefon E-Mail

zu prüfende Betriebsstätte:  
wie oben

PLZ Ort, Straße Telefon E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle  
 Montage Tankstellen geprüfter Verantwortlicher: C. Heine, D. Monecke  
 Montage Tankläger geprüfter Verantwortlicher: \_\_\_\_\_  
 Tankrevision  alle Tankbauarten geprüfter Verantwortlicher: B. Kreber  
 Montage Heizölverbrauchertankanlagen \_\_\_\_\_  
 Montage Leckanzeigesysteme geprüfter Verantwortlicher: B. Kreber, U. Kallert  
 Tankinnenbeschichtung \_\_\_\_\_  
 Beschichten von Auffangräumen geprüfter Verantwortlicher: P. Oller  
 Abdichten von Fugen geprüfter Verantwortlicher: \_\_\_\_\_  
 Revision Chemieanlagen geprüfter Verantwortlicher: B. Kreber

Letzte Prüfung erfolgte am 18.12.2020 durch Dipl.-Ing. Dietmar Lokay  
Beanstandungen: Keine

3. Sachverständiger

1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig? ja  
2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung? ja  
3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen? ja  
4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen? ja  
5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen? ja  
6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen? ja  
7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht? ja  
8) Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen? ja  
9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9:  siehe Zusatzbericht  
10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut? ja  
11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am 21.06.2021 Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? nein

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Equi-Nr.: 2000384770 Auftrags-Nr.: 8119471206-110

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

4. Sachverständiger

1) Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet? nicht erforderlich  
2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis  
a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung  b) bis \_\_\_\_\_  
3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich? nicht erforderlich

Verteiler:  
1 x Gütegemeinschaft  
1 x Gütezeichenbenutzer  
1 x SVO

10.12.2021  
Datum der Prüfung

D. Lokay  
Unterschrift und Stempel des Sachverständigen



Digital  
unterschieden von  
Lokay Dietmar  
Datum: 2021.12.11  
17:46:17 +01'00'