



Prüfbericht 2024

über die wiederkehrende Überwachungsprüfung der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Dienststelle Paderborn

**Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.**
79104 Freiburg
Hebelstr. 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:
Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Geschäftsstelle

Firma	32120 Hiddenhausen, Dieselstr. 2	05223/87 99-0	info@latoschik-fischer.de
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail

zu prüfende Betriebsstätte:
wie oben

PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail
-----	-------------	---------	--------

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle

<input checked="" type="checkbox"/> Montage Tankstellen	geprüfter Verantwortlicher:	<u>C. Heine, M. Dallica</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Montage Tankläger	geprüfter Verantwortlicher:	<u>C. Heine</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Tankrevision <input checked="" type="checkbox"/> alle Tankbauarten	geprüfter Verantwortlicher:	<u>J. Fischer, C. Heine, M. Rohr, O. Oller, G. Malguth, M. Dallica, S. Heinowski</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Montage Heizölverbrauchertankanlagen	geprüfter Verantwortlicher:	<u>M.Rohr, C.Heine, G.Malguth, M.Dallica</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Montage Leckanzeigesysteme	geprüfter Verantwortlicher:	<u>S. Heinowski, W. Pohl</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Tankinnenbeschichtung	geprüfter Verantwortlicher:	<u>P. Oller, G. Malguth</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Beschichten von Auffangräumen	geprüfter Verantwortlicher:	<u>G. Malguth</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Abdichten von Fugen	geprüfter Verantwortlicher:	<u>M. Rohr</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Revision Chemieanlagen	geprüfter Verantwortlicher:	<u>M. Rohr</u>

Letzte Prüfung erfolgte am 06.12.2023 durch Dipl.-Ing. (FH) H.-F. Gehnen

Beanstandungen: keine

3. **Sachverständige/r**

1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig?	ja
2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung?	ja
3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen?	ja
4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzbekleidung, Atemschutz) den Anforderungen?	ja
5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen?	ja
6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen?	ja
7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht?	ja
8) Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen?	ja
9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: <input type="checkbox"/> siehe Zusatzbericht	
10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut?	ja
11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme am <u>22.04.24</u> Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich?	nein

Bemerkungen: Änderungen: 1.) O.Oller muss zu P. Oller korrigiert werden. 2.) W. Pohl ist nicht in Hiddenhausen beschäftigt, daher streichen. 3.) Die letzte Prüfung (2023) wurde durch Dipl.-Ing. Karl Ellermann durchgeführt.

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

4. **Sachverständige/r**

1) Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet?	nicht erforderlich
2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis	
a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung <input type="checkbox"/>	b) bis _____
3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich?	nein

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

20.12.2024
Datum der Prüfung

Unterschrift und Stempel des Sachverständigen