



# Prüfbericht 2025

über die wiederkehrende Überwachungsprüfung  
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Dienststelle Paderborn

Gütegemeinschaft  
Tankschutz und  
Tanktechnik e.V.  
79104 Freiburg  
Hebelstr. 11  
Telefon: 0761/71717  
Telefax: 0761/73773  
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:

Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Firma	32120 Hiddenhausen, Dieselstr. 2	05223/87 99-0	info@latoschik-fischer.de
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail
zu prüfende Betriebsstätte: wie oben		Telefon	E-Mail
PLZ	Ort, Straße		

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

- Montage Tankstellen
- Montage Tankläger
- Tankrevision  alle Tankbauarten
- Montage Heizölverbrauchertankanlagen
- Montage Leckanzeigesysteme
- Tankinnenbeschichtung
- Beschichten von Auffangräumen
- Abdichten von Fugen
- Revision Chemieanlagen

geprüfter Verantwortlicher:	C. Heine, M. Dallica
geprüfter Verantwortlicher:	C. Heine
geprüfter Verantwortlicher:	J. Fischer, C. Heine, M. Rohr, P. Oller, G. Malguth, M. Dallica, S. Heinowski
geprüfter Verantwortlicher:	M. Rohr, C. Heine, G. Malguth, M. Dallica S. Heinowski, J. Fischer, D. Hansing
geprüfter Verantwortlicher:	P. Oller, G. Malguth
geprüfter Verantwortlicher:	G. Malguth
geprüfter Verantwortlicher:	M. Rohr

Letzte Prüfung erfolgte am 20.12.2024

durch Dipl.-Ing. K. Ellermann

Beanstandungen: keine

- 3.
- 1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig? ja
  - 2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung? ja
  - 3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen? ja
  - 4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen? ja
  - 5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen? ja
  - 6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen? ja
  - 7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht? ja
  - 8) Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen? ja
  - 9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9:  siehe Zusatzbericht
  - 10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut? ja
  - 11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme am 25.11.2025 Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? nein

Bemerkungen: Diese Prüfung erfolgte durch Dipl.-Ing. Frank Büeler.

Herr Hansing ist ausgeschieden; Herr J. Fischer ist geprüfter Verantwortlicher für

Beschichten von Auffangräumen, Abdichten von Fugen und Revision von Chemieanlagen

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

- 4.
- 1) Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet? nicht erforderlich
  - 2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis
    - a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung
    - b) bis \_\_\_\_\_
  - 3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich? nicht erforderlich

Verteiler:

1 x Gütegemeinschaft  
1 x Gütezeichenbenutzer  
1 x SVO

09.12.2025

Datum der Prüfung

**TÜVNORD**

Digital unterschrieben von Büeler Frank  
Datum: 2025.12.15 14:14:46 +01'00'

Unterschrift und Stempel des Sachverständigen