



Prüfbericht 2020

**über die wiederkehrende Überwachungsprüfung
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz**

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Dienststelle Hannover

**Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.**
79104 Freiburg
Hebelstr. 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:
Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Geschäftsstelle
Firma 30952 Ronnenberg, Chemnitzer Str. 5 0511/4 38 56-0 info@latoschik-fischer.de
PLZ Ort, Straße Telefon E-Mail

zu prüfende Betriebsstätte:
wie oben

PLZ Ort, Straße Telefon E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle
 Montage Tankstellen geprüfter Verantwortlicher: C. Heine
 Montage Tankläger geprüfter Verantwortlicher: _____
 Tankrevision alle Tankbauarten geprüfter Verantwortlicher: B. Kreber
 Montage Heizölverbrauchertankanlagen _____
 Montage Leckanzeigesysteme geprüfter Verantwortlicher: B. Kreber, U. Kallert
 Tankinnenbeschichtung _____
 Beschichten von Auffangräumen geprüfter Verantwortlicher: P. Oller
 Abdichten von Fugen geprüfter Verantwortlicher: _____
 Revision Chemieanlagen geprüfter Verantwortlicher: B. Kreber

Letzte Prüfung erfolgte am 13.12.2019 durch Dipl.-Ing. D. Lokay
Beanstandungen: Keine

3. Sachverständiger

1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig? ja
2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung? ja
3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen? ja
4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen? ja
5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen? ja
6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen? ja
7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht? ja
8) Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen? ja
9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: siehe Zusatzbericht
10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut? ja
11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am *19./20.02.20 Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? nein

Bemerkungen: * Herr R. Steinsieck, Herr D. Monecke: "Montage und Instandhaltung von Tankstellen"
neu: Montage Tankstellen: Herr Daniel Monecke, Prüfbescheinigung 12.03.2020

Equi-Nr.: 200038477 (TÜV intern) Afrags-Nr.: 8112662965-110

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

4. Sachverständiger

1) Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet? nicht erforderlich
2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis
a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung b) bis _____
3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich? nicht erforderlich

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

18.12.2020
Datum der Prüfung

Dipl.-Ing D. Lokay
Unterschrift und Stempel des Sachverständigen



Digital
unterschrieben
von Lokay Dietmar
Datum: 2020.12.18
14:21:51 +01'00'