



Prüfbericht 2021

über die wiederkehrende Überwachungsprüfung
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Dienststelle Paderborn

**Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.**
79104 Freiburg
Hebelstr. 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:
Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Geschäftsstelle

Firma	32120 Hiddenhausen, Dieselstraße 2	05223/87 99-0	info@latoschik-fischer.de
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail

zu prüfende Betriebsstätte:
wie oben

PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail
-----	-------------	---------	--------

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle

<input checked="" type="checkbox"/> Montage Tankstellen	geprüfter Verantwortlicher: <u>C. Heine, D. Monecke</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Montage Tanklager	geprüfter Verantwortlicher: <u>C. Heine</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Tankrevision <input checked="" type="checkbox"/> alle Tankbauarten	geprüfter Verantwortlicher: <u>J. Fischer, C. Heine, M. Rohr, P. Oller,</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Montage Heizölverbrauchertankanlagen	<u>G. Malguth, M. Dallica</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Montage Leckanzeigesysteme	geprüfter Verantwortlicher: <u>M. Rohr, C. Heine, G. Malguth,</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Tankinnenbeschichtung	<u>M. Dallica</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Beschichten von Auffangräumen	geprüfter Verantwortlicher: <u>P. Oller</u>
<input type="checkbox"/> Abdichten von Fugen	geprüfter Verantwortlicher: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Revision Chemieanlagen	geprüfter Verantwortlicher: <u>M. Rohr</u>

Letzte Prüfung erfolgte am 09.12.2020 durch Dipl.-Ing. (FH) Hans-Friedel Gehnen

Beanstandungen: Keine

3. Sachverständiger

1)	Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig?	ja
2)	Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung?	ja
3)	Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen?	ja
4)	Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen?	ja
5)	Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen?	ja
6)	Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen?	ja
7)	Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht?	ja
8)	Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen?	ja
9)	Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: <input type="checkbox"/> siehe Zusatzbericht	
10)	Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut?	ja
11)	Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am <u>21.-23.06.21</u> Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich?	nein

Bemerkungen: -/-

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

4. Sachverständiger

1)	Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet?	nicht erforderlich
2)	Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis	
	a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung <input type="checkbox"/>	b) bis _____
3)	Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich?	nein

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

08.12.2021
Datum der Prüfung

H.-F. Gehnen
Unterschrift und Stempel des Sachverständigen

