



Prüfbericht 2025

über die wiederkehrende Überwachungsprüfung
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Dienststelle Hannover (ISIPM)

Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.
79104 Freiburg
Hebelstr. 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:

Latoschik + Fischer Behälterschutz Tankanlagen Nachf. GmbH

Geschäftsstelle	Firma <u>30952</u> Ronnenberg, Chemnitzer Str. 5	0511/4 38 56-0	<u>info@latoschik-fischer.de</u>
	PLZ Ort, Straße	Telefon	E-Mail
	zu prüfende Betriebsstätte: <u>wie oben</u>		
	PLZ Ort, Straße	Telefon	E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Montage Tankstellen | geprüfter Verantwortlicher: <u>C. Heine, D. Monecke</u> |
| <input type="checkbox"/> Montage Tankläger | geprüfter Verantwortlicher: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tankrevision <input checked="" type="checkbox"/> alle Tankbauarten | geprüfter Verantwortlicher: <u>D. Monecke</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Montage Heizölverbrauchertankanlagen | geprüfter Verantwortlicher: <u>U. Kallert, D. Monecke, W. Pohl</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Montage Leckanzeigesysteme | geprüfter Verantwortlicher: <u>P. Oller</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tankinnenbeschichtung | geprüfter Verantwortlicher: <u>U. Kallert</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschichten von Auffangräumen | geprüfter Verantwortlicher: <u>D. Monecke</u> |
| <input type="checkbox"/> Abdichten von Fugen | geprüfter Verantwortlicher: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revision Chemieanlagen | geprüfter Verantwortlicher: _____ |

Letzte Prüfung erfolgte am 19.12.2024

durch Dipl.-Ing. Dietmar Lokay

Beanstandungen: keine

- 3.
- | | |
|--|------|
| 1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig? | ja |
| 2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung? | ja |
| 3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen? | ja |
| 4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen? | ja |
| 5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen? | ja |
| 6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen? | ja |
| 7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeföhrten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht? | ja |
| 8) Gewässerschaden / Umweltschadenshaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen? | ja |
| 9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: <input type="checkbox"/> siehe Zusatzbericht | |
| 10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut? | ja |
| 11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme am <u>S.U.</u> Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? | nein |

Bemerkungen: Weiterbildungen: D. Monnecke, 1.10.25, C. Heine, 24.11.25, TÜV NORD, P. Oller, 27.09.23, TÜV SÜD

1. Tankrevision: Errichten und Instandsetzen von Behältern und Rohrleitungen inkl. Stilllegung

Herr U. Kallert, 30.10.2025 Equi-Nr.: 2000384770

2. Herr W. Pohl ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Auftrags-Nr.: 8123839515-110

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

- 4.
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet? | nicht erforderlich |
| 2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis | |
| a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung <input type="checkbox"/> | b) bis _____ |
| 3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich? | nicht erforderlich |

Verteiler:

1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

19.12.2025

Datum der Prüfung

TÜVNORD

Digital
unterschrieben
von Lokay
Dietmar

Unterschrift und Stempel des Sachverständigen